

CONTROL FINAL DE ESTANQUEIDAD DE ENFRIADORES

Fecha	O.T. N°	Prueba N°	Presion (Kg)	Panel							Tapas				Soldadura						OK	NO OK	REPARADO	Probador
				Perfil	Chapa	Pisos	Tubos	Ciba	Ch. Colectora	Anulado	Poros	Rosca	Fijacion	Conecto	Tapa / panel	Conector	Planchuela	Puntera	Operario					
28/11/17	1	12213	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ACOSTA VICTOR			x	ACOSTA VICTOR	
28/11/17	1	12312	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ACOSTA VICTOR			x	ACOSTA VICTOR	
30/11/17	1	48498	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	ACOSTA VICTOR		x		ACOSTA VICTOR	
30/11/17	1	5465	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	ACOSTA VICTOR			x	ACOSTA VICTOR	
30/11/17	1	1561	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	ACOSTA VICTOR			x	ACOSTA VICTOR	

Sub total:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	Total paneles OK:		0
																	Total paneles NO OK:		1
																	Total paneles reparados:		4