

CONTROL FINAL DE ESTANQUEIDAD DE ENFRIADORES

Fecha	O.T. N°	Prueba N°	Presion (Kg)	Panel							Tapas			Soldadura						OK	NO OK	REPARADO	Probador
				Perfil	Chapa	Pisos	Tubos	Ciba	Ch. Colectora	Anulado	Poros	Rosca	Fijacion	Tapa / panel	Conector	Planchuela	Puntera	Operario					
10/11/17	15611	52361	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	BUSTAMANTE WALTER				x	ALBORNOZ CARLOS
10/11/17	15611	52362	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER	x				ALBORNOZ CARLOS
11/11/17	15611	52345	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER				x	PERALTA WALTER
11/11/17	15611	52346	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER				x	PERALTA WALTER
11/11/17	15611	52347	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER	x				PERALTA WALTER
11/11/17	15611	52349	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	BUSTAMANTE WALTER				x	PERALTA WALTER
11/11/17	15611	52350	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	BUSTAMANTE WALTER				x	PERALTA WALTER
11/11/17	15611	52351	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	BUSTAMANTE WALTER				x	PERALTA WALTER
11/11/17	15611	52352	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	SANCHEZ ABDON				x	PERALTA WALTER

Sub total:	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	3	0	1
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Total paneles OK:	2
Total paneles NO OK:	0
Total paneles reparados:	7