

CONTROL FINAL DE ESTANQUEIDAD DE ENFRIADORES

Fecha	O.T. N°	Prueba N°	Presion (Kg)	Panel							Tapas			Soldadura						OK	NO OK	REPARADO	Probador
				Perfil	Chapa	Pisos	Tubos	Chapa colectora	Ciba	Anulado	Poros	Rosca	Fijacion	Tapa / panel	Conecto	Planchuela	Puntera	Operario					
06/09/16	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		x			ACOSTA VICTOR		
12/09/16	15	15	15	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	BUSTAMANTE PABLO		x		BUBNIAK		
12/09/16	66	66	66	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	BUBNIAK FERNANDEZ		x		ACOSTA VICTOR		
15/09/16	23	49	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		x			ACOSTA VICTOR		
18/11/16	88	88	88	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	ACOSTA ABEL BENJAMIN			x	BUBNIAK		
19/07/17	12651	15615	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BUSTAMANTE PABLO	x			ALBORNOZ CARLOS		
19/07/17	1515	15616	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		x			ACOSTA VICTOR		

Sub total:	0	0	0	1	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Total paneles OK:	4
Total paneles NO OK:	2
Total paneles reparados:	1