

# CONTROL FINAL DE ESTANQUEIDAD DE ENFRIADORES

| Fecha    | O.T. N° | Prueba N° | Presion (Kg) | Panel  |       |       |       |      |               |         | Tapas |       |          | Soldadura    |          |            |         |                   |  | OK | NO OK | REPARADO        | Probador |
|----------|---------|-----------|--------------|--------|-------|-------|-------|------|---------------|---------|-------|-------|----------|--------------|----------|------------|---------|-------------------|--|----|-------|-----------------|----------|
|          |         |           |              | Perfil | Chapa | Pisos | Tubos | Ciba | Ch. Colectora | Anulado | Poros | Rosca | Fijacion | Tapa / panel | Conector | Planchuela | Puntera | Operario          |  |    |       |                 |          |
| 03/10/17 | 15329   | 51661     | 15           | 0      | 0     | 0     | 0     | 0    | 0             | 0       | 0     | 0     | 0        | 1            | 0        | 0          | 0       | BUSTAMANTE WALTER |  |    | x     | PERALTA WALTER  |          |
| 03/10/17 | 15329   | 51662     | 15           | 1      | 0     | 0     | 0     | 0    | 0             | 0       | 1     | 0     | 0        | 0            | 1        | 0          | 0       | BUSTAMANTE WALTER |  |    | x     | PERALTA WALTER  |          |
| 04/10/17 | 15329   | 51690     | 15           | 1      | 0     | 0     | 0     | 0    | 0             | 0       | 0     | 0     | 0        | 1            | 0        | 0          | 0       | BUSTAMANTE WALTER |  |    | x     | ALBORNOZ CARLOS |          |
| 04/10/17 | 15329   | 51691     | 15           | 0      | 0     | 1     | 0     | 1    | 0             | 1       | 0     | 0     | 0        | 0            | 0        | 0          | 0       | BUSTAMANTE WALTER |  |    | x     | ALBORNOZ CARLOS |          |

|            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub total: | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Total paneles OK:        | 0 |
| Total paneles NO OK:     | 0 |
| Total paneles reparados: | 4 |