

CONTROL FINAL DE ESTANQUEIDAD DE ENFRIADORES

| Fecha | O.T. N° | Prueba N° | Presion (Kg) | Panel | | | | | | | Tapas | | | | Soldadura | | | | | | OK | NO OK | REPARADO | Probador |
|----------|---------|-----------|--------------|--------|-------|-------|-------|------|---------------|---------|-------|-------|----------|---------|--------------|----------|------------|---------|----------------|---|----|-------|----------|-----------------|
| | | | | Perfil | Chapa | Pisos | Tubos | Ciba | Ch. Colectora | Anulado | Poros | Rosca | Fijacion | Conecto | Tapa / panel | Conector | Planchuela | Puntera | Operario | | | | | |
| 16/11/17 | 211 | 52488 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUSTAMANTE | | | | x | ALBORNOZ CARLOS |
| 16/11/17 | 211 | 52489 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUSTAMANTE | | | | x | ALBORNOZ CARLOS |
| 16/11/17 | 211 | 52490 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | BUSTAMANTE | | | | x | ALBORNOZ CARLOS |
| 16/11/17 | 211 | 52491 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | AGUIRRE VICTOR | | | | x | ALBORNOZ CARLOS |
| 16/11/17 | 211 | 52492 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | AGUIRRE VICTOR | | | | x | ALBORNOZ CARLOS |
| 16/11/17 | 211 | 52493 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AGUIRRE VICTOR | | | | x | ALBORNOZ CARLOS |
| 16/11/17 | 211 | 52494 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AGUIRRE VICTOR | x | | | | ALBORNOZ CARLOS |
| 16/11/17 | 211 | 52495 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | MONSERRAT | | | | x | ALBORNOZ CARLOS |
| 16/11/17 | 211 | 52496 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BUSTAMANTE | | | | x | ALBORNOZ CARLOS |
| 16/11/17 | 211 | 52497 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUSTAMANTE | x | | | | ALBORNOZ CARLOS |
| 16/11/17 | 211 | 52498 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUSTAMANTE | | | | x | ALBORNOZ CARLOS |
| 23/11/17 | 211 | 52568 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUSTAMANTE | x | | | | ALBORNOZ CARLOS |
| 23/11/17 | 211 | 52569 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUSTAMANTE | | | | x | ALBORNOZ CARLOS |
| 23/11/17 | 211 | 52570 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | BUSTAMANTE | | | | x | ALBORNOZ CARLOS |
| 23/11/17 | 211 | 52571 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BUSTAMANTE | | | | x | ALBORNOZ CARLOS |
| 23/11/17 | 211 | 52590 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BUSTAMANTE | | | | x | ALBORNOZ CARLOS |
| 23/11/17 | 211 | 52591 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | BUSTAMANTE | | | | x | ALBORNOZ CARLOS |
| 23/11/17 | 211 | 52592 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | BUSTAMANTE | | | | x | ALBORNOZ CARLOS |
| 23/11/17 | 211 | 52593 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUSTAMANTE | | | | x | ALBORNOZ CARLOS |
| 23/11/17 | 211 | 52594 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUSTAMANTE | | | | x | ALBORNOZ CARLOS |
| 23/11/17 | 211 | 52595 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUSTAMANTE | | | | x | ALBORNOZ CARLOS |
| 25/11/17 | 211 | 52613 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MONSERRAT | | | | x | PERALTA WALTER |

| Fecha | O.T. N° | Prueba N° | Presion (Kg) | Panel | | | | | | | Tapas | | | | Soldadura | | | | | | OK | NO OK | REPARADO | Probador |
|----------|---------|-----------|--------------|--------|-------|-------|-------|------|---------------|---------|-------|-------|----------|---------|--------------|----------|------------|---------|----------------|---|----|-------|-----------------|----------|
| | | | | Perfil | Chapa | Pisos | Tubos | Ciba | Ch. Colectora | Anulado | Poros | Rosca | Fijacion | Conecto | Tapa / panel | Conector | Planchuela | Puntera | Operario | | | | | |
| 27/11/17 | 211 | 52626 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUBNIAK | | | x | ALBORNOZ CARLOS | |
| 27/11/17 | 211 | 52628 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUBNIAK | x | | | ALBORNOZ CARLOS | |
| 27/11/17 | 211 | 52629 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUBNIAK | | | x | ALBORNOZ CARLOS | |
| 27/11/17 | 211 | 52630 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | AGUIRRE VICTOR | | | x | ALBORNOZ CARLOS | |
| 27/11/17 | 211 | 52631 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AGUIRRE VICTOR | | | x | ALBORNOZ CARLOS | |
| 27/11/17 | 211 | 52632 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AGUIRRE VICTOR | x | | | ALBORNOZ CARLOS | |
| 04/12/17 | 211 | 52783 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AGUIRRE VICTOR | | | x | ALBORNOZ CARLOS | |
| 04/12/17 | 211 | 52784 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AGUIRRE VICTOR | | | x | ALBORNOZ CARLOS | |
| 04/12/17 | 211 | 52785 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SANCHEZ ABDON | | | x | ALBORNOZ CARLOS | |
| 04/12/17 | 211 | 52786 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SANCHEZ ABDON | | | x | ALBORNOZ CARLOS | |
| 04/12/17 | 211 | 52787 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SANCHEZ ABDON | | | x | ALBORNOZ CARLOS | |
| 04/12/17 | 211 | 52824 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SANCHEZ ABDON | | | x | ALBORNOZ CARLOS | |
| 05/12/17 | 211 | 52825 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | SANCHEZ ABDON | | | x | ALBORNOZ CARLOS | |
| 05/12/17 | 211 | 52826 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SANCHEZ ABDON | x | | | ALBORNOZ CARLOS | |
| 05/12/17 | 211 | 52827 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | SANCHEZ ABDON | | | x | ALBORNOZ CARLOS | |
| 05/12/17 | 211 | 52828 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SANCHEZ ABDON | | | x | ALBORNOZ CARLOS | |
| 05/12/17 | 211 | 52829 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | SANCHEZ ABDON | | | x | ALBORNOZ CARLOS | |
| 05/12/17 | 211 | 52830 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SANCHEZ ABDON | | | x | ALBORNOZ CARLOS | |
| 05/12/17 | 211 | 52831 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SANCHEZ ABDON | | | x | ALBORNOZ CARLOS | |
| 05/12/17 | 211 | 52832 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | AGUIRRE VICTOR | | | x | ALBORNOZ CARLOS | |
| 05/12/17 | 211 | 52833 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | AGUIRRE VICTOR | | | x | ALBORNOZ CARLOS | |
| 05/12/17 | 211 | 52834 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AGUIRRE VICTOR | | | x | ALBORNOZ CARLOS | |
| 05/12/17 | 211 | 52835 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | AGUIRRE VICTOR | | | x | ALBORNOZ CARLOS | |
| 05/12/17 | 211 | 52836 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | AGUIRRE VICTOR | | | x | ALBORNOZ CARLOS | |
| 05/12/17 | 211 | 52837 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | MONSERRAT | | | x | ALBORNOZ CARLOS | |

| Fecha | O.T. N° | Prueba N° | Presion (kg) | Panel | | | | | | | Tapas | | | | Soldadura | | | | | | OK | NO OK | REPARADO | Probador |
|----------|---------|-----------|--------------|--------|-------|-------|-------|------|---------------|---------|-------|-------|----------|---------|--------------|----------|------------|---------|----------------|---|----|-----------------|----------|----------|
| | | | | Perfil | Chapa | Pisos | Tubos | Ciba | Ch. Colectora | Anulado | Poros | Rosca | Fijacion | Conecto | Tapa / panel | Conector | Planchuela | Puntera | Operario | | | | | |
| 05/12/17 | 211 | 52838 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MONSERRAT | x | | ALBORNOZ CARLOS | | |
| 11/12/17 | 211 | 52884 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | MONSERRAT | | x | ALBORNOZ CARLOS | | |
| 11/12/17 | 211 | 52885 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MONSERRAT | | x | ALBORNOZ CARLOS | | |
| 11/12/17 | 211 | 52886 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | MONSERRAT | | x | ALBORNOZ CARLOS | | |
| 11/12/17 | 211 | 52887 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | MONSERRAT | | x | ALBORNOZ CARLOS | | |
| 11/12/17 | 211 | 52888 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | MONSERRAT | | x | ALBORNOZ CARLOS | | |
| 11/12/17 | 211 | 52889 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | MONSERRAT | | x | ALBORNOZ CARLOS | | |
| 11/12/17 | 211 | 52890 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MONSERRAT | x | | ALBORNOZ CARLOS | | |
| 11/12/17 | 211 | 52891 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | MONSERRAT | | x | ALBORNOZ CARLOS | | |
| 11/12/17 | 211 | 52892 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | MONSERRAT | | x | ALBORNOZ CARLOS | | |
| 13/12/17 | 211 | 52941 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MONSERRAT | x | | ALBORNOZ CARLOS | | |
| 13/12/17 | 211 | 52942 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MONSERRAT | | x | ALBORNOZ CARLOS | | |
| 14/12/17 | 211 | 52943 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | MONSERRAT | | x | ALBORNOZ CARLOS | | |
| 14/12/17 | 211 | 52947 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MONSERRAT | | x | ALBORNOZ CARLOS | | |
| 14/12/17 | 211 | 52949 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | MONSERRAT | | x | ALBORNOZ CARLOS | | |
| 14/12/17 | 211 | 52951 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SANCHEZ ABDON | | x | ALBORNOZ CARLOS | | |
| 14/12/17 | 211 | 52953 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SANCHEZ ABDON | x | | ALBORNOZ CARLOS | | |
| 14/12/17 | 211 | 52956 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | AGUIRRE VICTOR | | x | ALBORNOZ CARLOS | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|----|---|---|---|--------------------------|--|----|
| Sub total: | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 19 | 7 | 2 | 0 | Total paneles OK: | | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Total paneles NO OK: | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Total paneles reparados: | | 55 |