

CONTROL FINAL DE ESTANQUEIDAD DE ENFRIADORES

| Fecha | O.T. N° | Prueba N° | Presion (Kg) | Panel | | | | | | | Tapas | | | Soldadura | | | | | | OK | NO OK | REPARADO | Probador |
|----------|---------|-----------|--------------|--------|-------|-------|-------|------|---------------|---------|-------|-------|----------|--------------|----------|------------|---------|-------------------|--|----|-------|----------|----------|
| | | | | Perfil | Chapa | Pisos | Tubos | Ciba | Ch. Colectora | Anulado | Poros | Rosca | Fijacion | Tapa / panel | Conector | Planchuela | Puntera | Operario | | | | | |
| 15/05/17 | 14767 | 49018 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | BUSTAMANTE WALTER | | | x | BUBNIAK | |
| 15/05/17 | 14767 | 49019 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | BUSTAMANTE WALTER | | | x | BUBNIAK | |
| 16/05/17 | 14767 | 49061 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | BUSTAMANTE WALTER | | | x | BUBNIAK | |
| 16/05/17 | 14767 | 49062 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | BUSTAMANTE WALTER | | | x | BUBNIAK | |
| 16/05/17 | 14767 | 49063 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | BUSTAMANTE WALTER | | | x | BUBNIAK | |
| 17/05/17 | 14767 | 49064 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | BUSTAMANTE WALTER | | | x | BUBNIAK | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub total: | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|--------------------------|---|
| Total paneles OK: | 0 |
| Total paneles NO OK: | 0 |
| Total paneles reparados: | 6 |