

CONTROL FINAL DE ESTANQUEIDAD DE ENFRIADORES

Fecha	O.T. N°	Prueba N°	Presion (Kg)	Panel							Tapas				Soldadura						OK	NO OK	REPARADO	Probador
				Perfil	Chapa	Pisos	Tubos	Chapa colectora	Ciba	Anulado	Poros	Rosca	Fijacion	Conecto	Tapa / panel	Conecto	Planchuela	Puntera	Operario					
28/11/17	50	5	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	ACOSTA VICTOR			x	ACOSTA VICTOR	
28/11/17	1	12213	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ACOSTA VICTOR			x	ACOSTA VICTOR	
28/11/17	1	12312	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ACOSTA VICTOR			x	ACOSTA VICTOR	
28/11/17	12	12591	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	ACOSTA VICTOR			x	ACOSTA VICTOR	
30/11/17	1	48498	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	ACOSTA VICTOR	x			ACOSTA VICTOR	
30/11/17	1	5465	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	ACOSTA VICTOR			x	ACOSTA VICTOR	
30/11/17	1	1561	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	ACOSTA VICTOR			x	ACOSTA VICTOR	

Sub total:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Total paneles OK:	0
Total paneles NO OK:	1
Total paneles reparados:	6