

PLANTA

PMC GOIANA

DATA

19/11/2025

QUAL é o Problema ?

FURO COM REBARBA

FORNECEDOR

PROMA CONTAGEM

LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA

CONTAGEM - MG

POR QUE é um problema?

DIFICULTA A MONTAGEM NA CONTRA PEÇA

RQP ABERTO POR:

DJAIR ALVES

TURNO

2º

QUANDO o problema foi detectado?

19/11/2025, 1º TURNO

DESCRIÇÃO DA PEÇA

BRACKET SEAT RISER

CÓDIGO

51960031

QUEM encontrou o problema?

OPERADOR DE PRODUÇÃO PMC

ONDE o problema foi encontrado?

LINHA DE PRODUÇÃO DO CUSCINO 6W

COMO o problema foi encontrado?

DURANTE O PROCESSO DE MONTAGEM

PROBLEMA REINCIDENTE?

☒ SIM

☐ NÃO

DATA

08/09/2025

RESPOSTA

☒ E-MAIL

☐ OPR

☐ STANDARD KAIZEN

OBSERVAÇÕES

INF. 2025031265

RASTREABILIDADE

5C

QTD. PEÇAS KO

28

QTD. PEÇAS BLOQUEADAS

7.021

FOTO OK





FOTO NOK



FURO COM REBARBA

FOTOS

PROMA		Ordem de Produção	Data / Hora Etiqueta 29/10/25 / 21:09:28	ACA
51960031		Datasul 30010591	Controle Qualidade	
		Ativo: 1		
521/226 – EXT – SUPORTE AJUSTE DO ASSENTO CX2 – 51960031				
Embalagem	ODM / REV.	1044	Usuário 018921	
Unidade de Medida PC	Lote 29102025	Próxima Operação EXPEDIÇÃO		
Estabelecimento 01				

