


		INFORME DE QUALIDADE PROMA		Nº do INFORME 2025 03 1 338	
PLANTA PMC GOIANA		DATA 19/11/2025		QUAL é o Problema ? FURO COM REBARBA	
FORNECEDOR PROMA CONTAGEM		LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA CONTAGEM - MG		POR QUE é um problema? DIFICULTA A MONTAGEM NA CONTRA PEÇA	
RQP ABERTO POR: DJAIR ALVES		TURNO 2°		QUANDO o problema foi detectado? 19/11/2025, 1º TURNO	
DESCRIÇÃO DA PEÇA BRACKET SEAT RISER		CÓDIGO 51960031		QUEM encontrou o problema? OPERADOR DE PRODUÇÃO PMC	
PROBLEMA REINCIDENTE? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		DATA 08/09/2025		ONDE o problema foi encontrado? LINHA DE PRODUÇÃO DO CUSCINO 6W	
OBSERVAÇÕES INF. 2025031265		RESPOSTA <input checked="" type="checkbox"/> E-MAIL <input type="checkbox"/> OPR <input type="checkbox"/> STANDARD KAIZEN		COMO o problema foi encontrado? DURANTE O PROCESSO DE MONTAGEM	
		RASTREABILIDADE 5C		QTD. PEÇAS KO 28	
				QTD. PEÇAS BLOQUEADAS 7.021	
FOTO OK				FOTO NOK	
					
					
				FURO COM REBARBA	

FOTOS

PROMA	Ordem de Produção	Data / Hora Etiqueta 29/10/25 / 21:09:28	ACA
51960031		Datasul 30010591 Ativo: 1	Controle Qualidade
521/226 – EXT – SUPORTE AJUSTE DO ASSENTO CX2 – 51960031			
Embalagem	ODM / REV.	1044	Usuário 018921
Unidade de Medida PC	Lote 29102025	Próxima Operação EXPEDIÇÃO	
Estabelecimento 01	 000014081805		

