


Kennbuchstaben				Kennzahlen:		Doku-Unterlagen			
H = Handeingabe		R = Registrieren		1 = opt. ja/nein		erforderlich			
Q = Zählen		C = Regeln		2 = Blinklicht, rot		vorhanden			
I = Anzeigen		S = Steuern		3 = Blinklicht, weiß		nicht erforderl.			
GV = Grundverriegelung				4 = Hupe 5 = Gong					
Meßstellen		Beschreibung	Ort	Betriebswerte		Messbereich		Anschluss	Bemerkungen Zeichnungs-Nr.
Nr.	Funktion			Druck [bar]	Temperatur [°C]	Druck [bar]	Temp.[°C]		
081	GOW	Stellung 046M	Warte / UWZ						
			Unterwarte/Bedienpanel R 035	x					
			Signal auf PC	x					
			Vor Ort						
082	GO±S±W	Stellung 046M	Warte / UWZ						
			Unterwarte/Bedienpanel R 035	x					
			Signal auf PC	x					
			Vor Ort						
083	HG	Stellung, Anzeige 066E	Warte / UWZ						
			Unterwarte/Bedienpanel R 035	x					
			Signal auf PC	x					
			Vor Ort						
084	HG	Stellung, Anzeige 067E	Warte / UWZ						
			Unterwarte/Bedienpanel R 035	x					
			Signal auf PC	x					
			Vor Ort						
085	HG	Stellung, Anzeige 065E	Warte / UWZ						
			Unterwarte/Bedienpanel R 035	x					
			Signal auf PC	x					
			Vor Ort						
086	HG	Stellung, Anzeige P06	Warte / UWZ						
			Unterwarte/Bedienpanel R 035	x					
			Signal auf PC	x					
			Vor Ort						
			Warte / UWZ						
			Unterwarte/Bedienpanel R 035						
			Signal auf PC						
			Vor Ort						
			Warte / UWZ						
			Unterwarte/Bedienpanel R 035						
			Signal auf PC						
			Vor Ort						
			Warte / UWZ						
			Unterwarte/Bedienpanel R 035						
			Signal auf PC						
			Vor Ort						
			Warte / UWZ						
			Unterwarte/Bedienpanel R 035						
			Signal auf PC						
			Vor Ort						

	Messstellenliste	Anl. Syst. Teilsyst.	Firma:		erstellt	ergänzt	Blatt: 9 von: 9
			Datum	02.05.2012			
			Bearb.				
			Gepr.				
			Projekt-Nr.	Rev.: -			