

beachten.

Leitungen orton.

Verlauf von Leitungen und Kanälen
abklären.

Absicherung von abzutrennenden
Bauteilen
durch Unterstützung, Aufhängung oder
Abspannung

Persönliche Schutzausrüstung
benutzen!

Statik der abzubrechenden Teile und
Lage
der Bewehrung beachten.

Gefährdung, Einrichtung: Kugelstrahlen

Lösungen, Maßnahmen:

Abschottung der Arbeitsbereiche
(Staubentwicklung).

Betriebsanweisung aufstellen und
Einhaltung kontrollieren.

Maschinen und Geräte auf
Funktionstüchtigkeit überprüfen.

Persönliche Schutzausrüstung anlegen.

Prüfungen und Prüf Fristen einhalten.

Gefährdung, Einrichtung: Fräsarbeiten

Lösungen, Maßnahmen:

Ab sperren der Gefahrenbereiche

Fräse beim Verlassen sichern;
* vor dem Verlassen des Führerstandes
* in Arbeitspausen
* bei Arbeitsschluß

Fräsmaschine gegen unbeabsichtigte
Bewegungen und unbefugtes
In gangsetzen sichern.

Persönliche Schutzausrüstung
benutzen

Regelwerke:

GM B 257

Gefährdung, Einrichtung: Demontage von Kabel- und Leitungen

Lösungen, Maßnahmen:

Ab sperren und Entleeren von
Wasserleitungen

Ab sperren und Kontrolle der
Gasleitungen (Technische Gase und
Erdgas)
auf Gasfreiheit

Schriftliche Dokumentation!

Freischalten;
Vor Beginn der Demontgearbeiten ist
durch eine fachlich geeignete Person

Regelwerke:

GM D 117

Regelwerke:

BGV A 3