

เรื่อง	ข้อควรระวังการปฏิบัติงานบริเวณคอนโซลหน้าฝั่งผู้โดยสาร	ระบบ
รุ่นรถ	รถอีซูซุ D-MAX รุ่นปี 2012-2019 และ mu-X ตั้งแต่รุ่นปี 2014	ตัวถัง

บริษัทฯ ขอแจ้งข้อควรระวังการปฏิบัติงานบริเวณคอนโซลหน้าฝั่งผู้โดยสาร เช่น การตรวจสอบหรือเปลี่ยนกล่องควบคุมต่างๆ การถอดชุดคอนโซลหน้าทั้งชุด การล้างตู้แอร์ เป็นต้น โดยเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ขอแนะนำให้ทำการถอดเหล็กยึดคอนโซลออก ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง เนื่องจากชิ้นส่วนดังกล่าวอาจเป็นอันตรายกับผู้ปฏิบัติงาน และส่งผลกระทบต่อทำให้เกิดความเสียหายกับชิ้นส่วนอื่นๆ ขณะปฏิบัติงานได้



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ภาพตัวอย่าง	คำอธิบาย
	หลังจากถอดฝาครอบและช่องเก็บของฝั่งผู้โดยสารออก จะพบเหล็กยึดคอนโซลติดตั้งอยู่บริเวณด้านซ้ายของคอนโซล (ดังรูป)
	ทำการถอดเหล็กยึดคอนโซล โดยการไขควงขันสกรูยึดออกทั้งด้านบนและด้านล่าง จากนั้นนำไปวางเก็บไว้บริเวณที่ปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
	ปฏิบัติงานอื่นๆ จนแล้วเสร็จ จากนั้นติดตั้งเหล็กยึดคอนโซลกลับตำแหน่งเดิม

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

ขอให้แจ้งข้อมูลกับพนักงานช่างผู้ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ส่วนบริการความพร้อมด้านเทคนิค ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โทร 0-2966-2111 ต่อ 4369, 4822 สายตรง 0-2966-2038-41