

```
1 openseesPath = "C:\Users\Louis Lin\Workspace\Academic\UCSD\SE 201B\Opensees\bin\OpenSees.exe";
2
3 %% Monotonic with Single Axial Load
4 clc; close all;
5 RunName = '\run.tcl';
6 loadControlName = 'loadControlStaticAnalysis.tcl';
7 analysisName = 'dispControlAnalysis.tcl';
8 modelName = 'model02.tcl';
9 curvatures = 0.03;
10 axialLoad = 0.0;
11
12 setupRun(RunName, loadControlName, analysisName, modelName, axialLoad, curvatures)
13 runTCLfile(RunName)
14 plotMK("Case (a.3) Cross Section"); grid minor;
15 [s1, s2] = addYield();
16 s1.HandleVisibility = 'on'; s1.DisplayName = 'Concrete Crushing';
17 s2.HandleVisibility = 'on'; s2.DisplayName = 'Steel Yielding';
18 print_figure("Part B MK", [13, 6], 18)
19
20 %% Monotonic with Varying Axial Load
21 clc; close all;
22 RunName = '\run.tcl';
23 loadControlName = 'loadControlStaticAnalysis.tcl';
24 analysisName = 'dispControlAnalysis.tcl';
25 modelName = 'model01.tcl';
26 curvatures = 0.03;
27
28 for axialLoad = [0.0, 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.7]
29     close all;
30     setupRun(RunName, loadControlName, analysisName, modelName, axialLoad, curvatures)
31     runTCLfile(RunName)
32     plotMK("Axial Load Ratio = " + sprintf('%1.1f',axialLoad) );
33     addYield();
34     H = 15.748;
35     K = [0.0013, 0.004, 0.008, 0.0130 0.0200]/H;
36     plotStrainProfile(H, K)
37     sgtitle("Strain Diagram of Axial Load Ratio " + num2str(axialLoad,'%1.1f'),'FontSize',18);
38     print_figure("Part E iv Strain Diagram of Axial Load Ratio " + num2str(10*axialLoad), [13, 2.75], 10)
39 end
40 figure(1);
41 print_figure("Part E Moment Curvature Varying Axial Load", [13, 6], 18)
42 %% Monotonic & Cyclic Envelope
43 clc; close all;
44 RunName = '\run.tcl';
45 loadControlName = 'loadControlStaticAnalysis.tcl';
46 analysisName = 'dispControlAnalysis.tcl';
47 modelName = 'model02.tcl';
48
49 for axialLoad = [0.0, 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.7]
50     curvatures = [0.0, 0.005, -0.005, 0.01, -0.01, 0.02, -0.02, 0.03, -0.03, 0.0];
51     setupRun(RunName, loadControlName, analysisName, modelName, axialLoad, curvatures, 0.001)
52     runTCLfile(RunName)
53
54     plotMK('Cyclic Moment Curvature', "Axial Load Ratio = " + sprintf('%1.1f',axialLoad) );
55     addYield();
56     hold on;
57     curvatures = 0.03;
```

```

58  setupRun(RunName, loadControlName, analysisName, modelName, axialLoad, curvatures, 0.001)
59  runTCLfile(RunName)
60  plotMK('Monotonic Moment Curvature', "Axial Load Ratio = "+sprintf('%1.1f',axialLoad) );
61  addYield();
62
63  figure(1);
64  print_figure('Part L Moment Curvature Envelope Axial Load Ratio = "+10*axialLoad , [13,5], 18)
65  close all;
66 end
67
68 %% Cyclic Moment Curvature With Material 02
69 clc; close all;
70 RunName = '\run.tcl';
71 loadControlName = 'loadControlStaticAnalysis.tcl';
72 analysisName = 'dispControlAnalysis.tcl';
73 modelName = 'model02.tcl';
74 curvatures = [0.0, 0.005, -0.005, 0.01, -0.01, 0.02, -0.02, 0.03, -0.03, 0.0];
75
76 for axialLoad = [0.0, 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.7]
77     setupRun(RunName, loadControlName, analysisName, modelName, axialLoad, curvatures, 0.001)
78     runTCLfile(RunName)
79     close all;
80     plotMK("Axial Load Ratio = "+sprintf('%1.1f',axialLoad) );
81     print_figure("Part F i Cyclic Moment Curvature"+num2str(10*axialLoad), [13, 5], 18)
82
83     plotEoK("Axial Load Ratio = "+sprintf('%1.1f',axialLoad),"Axial Strain Response");
84     figure(2); print_figure("Part F ii Axial Strain Axial Load Ratio "+num2str(10*axialLoad), [7,5], 15)
85 end
86
87
88 %% Cyclic Moment Curvature With Material 01
89 clc; close all;
90 RunName = '\run.tcl';
91 loadControlName = 'loadControlStaticAnalysis.tcl';
92 analysisName = 'dispControlAnalysis.tcl';
93 % modelName = 'model01.tcl';
94 curvatures = [0.0, 0.005, -0.005, 0.01, -0.01, 0.02, -0.02, 0.03, -0.03, 0.0];
95 tic
96 for axialLoad = [0.0]
97     close all;
98     modelName = 'model01.tcl';
99     setupRun(RunName, loadControlName, analysisName, modelName, axialLoad, curvatures, 0.00001)
100    runTCLfile(RunName)
101    plotMK('Concrete01 & Steel01',["Moment Curvature", "With Axial Load Ratio = "+sprintf('%1.1f',axialLoad)]);
102    plotEoK('Mat01',["Axial Strain Response","With Axial Load Ratio = "+num2str(axialLoad,'%1.1f')]);
103
104    modelName = 'model02.tcl';
105    setupRun(RunName, loadControlName, analysisName, modelName, axialLoad, curvatures, 0.001)
106    runTCLfile(RunName)
107    plotMK('Concrete02 & Steel02',["Moment Curvature", "With Axial Load Ratio = "+sprintf('%1.1f',axialLoad)]);
108    plotEoK('Mat02',["Axial Strain Response","With Axial Load Ratio = "+num2str(axialLoad,'%1.1f')]);
109
110    figure(1); print_figure("Part G Cyclic MK Axial Load Ratio "+num2str(10*axialLoad), [13,5], 18);
111    savefig(1, './figures/'+ "Part G Cyclic MK Axial Load Ratio "+num2str(10*axialLoad),'compact')
112    figure(2); print_figure("Part G Axial Strain Axial Load "+num2str(10*axialLoad), [7,5], 18)
113    savefig(2, './figures/'+ "Part G Axial Strain Axial Load "+num2str(10*axialLoad),'compact')
114 end

```

```
115 toc
116 %% X. Li Test 1
117 clc; close all;
118 [K1, M1] = getXLisheet('Response U1', 'B10:F64');
119
120 RunName = '\run.tcl';
121 loadControlName = 'loadControlStaticAnalysis.tcl';
122 analysisName = 'dispControlAnalysis.tcl';
123 modelName = 'modelLI1.tcl';
124
125 curvatures1 = [0.0, 0.0210457, -0.019193, 0.0205331];
126 for axialLoad = .2953
127     setupRun(RunName, loadControlName, analysisName, modelName, axialLoad, curvatures1,0.001)
128     runTCLfile(RunName);
129     plt = plotMK('4 Step Curvatures'); plt.LineWidth = 2;
130 end
131
132 plot(K1/15.748,M1*12,'DisplayName','Test U1','LineWidth',2);
133 [s1, s2] = addYield();
134 s1.HandleVisibility = 'on'; s1.DisplayName = 'Concrete Crushing';
135 s2.HandleVisibility = 'on'; s2.DisplayName = 'Steel Yielding';
136 set(gcf,'Position',[0,0,1300,500])
137 figure(1); print_figure('Part H X Li Test 1', [13,5], 18);
138 %% Curvature of X. Li
139 clc; close;
140
141 figure(5); hold on; box on;
142 K = K1;
143 yyaxis left;
144 plot(K,1:length(K),'LineWidth',2,'DisplayName','Experimental');
145 ylabel('Measurement Steps'); xlabel('Curvature [1/in]');
146 yyaxis right; ylabel('Model Steps'); yticks(0:1:length(curvatures1));
147 plot(curvatures1,1:length(curvatures1),'LineWidth',2,'DisplayName','Model');
148 title('Experiment U1'); legend('Location','southeast');
149 set(gca,'FontSize',18);
150
151 print_figure('Part H Curvature', [13,5], 18);
152 %% PM Diagrams for Concrete01 and Steel01
153 close all; clc;
154
155 runTCLfile('\runPM_NZ_01.tcl');
156 PlotPM(6, 'NZ Criterion = -0.004' );
157 runTCLfile('\runPM_ACI_01.tcl');
158 PlotPM(6, 'ACI Criterion = -0.003' );
159 grid minor
160 print_figure('Part I i PM Mat01', [6.5,5], 18);
161 %% PM Diagrams for Concrete02 and Steel02
162 close all; clc;
163 runTCLfile('\runPM_NZ_02.tcl');
164 PlotPM(7, 'NZ Criterion = -0.004' );
165 runTCLfile('\runPM_ACI_02.tcl');
166 PlotPM(7, 'ACI Criterion = -0.003' );
167 grid minor
168 print_figure('Part I i PM Mat02', [6.5,5], 18);
169 %% PMM Diagram
170 close all; clc;
171 hold on;
```

```

172 runTCLfile('.\runPMM.tcl')
173 plotPMM(8)
174 print_figure("Part I ii PMM", [8,7], 18);
175
176 %% FUNCTION Runs a TCL File
177 function runTCLfile(filename)
178     openseesPath = "C:\Users\Louis Lin\Workspace\Academic\UCSD\SE 201B\Opensees\bin\OpenSees.exe";
179     [filepath,name,ext] = fileparts(filename);
180     [filepath,name,ext,openseesPath] = convertStringsToChars(filepath,name,ext,openseesPath);
181     currpath = pwd;
182     cd(filepath)
183     system(['"',openseesPath,'" "' name, ext, '"']);
184     cd(currpath);
185 end
186 %% FUNCTION Plot Moment Curvature
187 function plt = plotMK(legName, titleName)
188     arguments
189         legName = 'Moment Curvature';
190         titleName = 'Moment Curvature'
191     end
192     figure(1); hold on;
193     load('./AnalysisResults/MK.txt');
194     plt = plot(MK(:,3),MK(:,1),'LineWidth',2,"DisplayName",legName);
195     grid on; box on;
196     title(titleName); ylabel('Moment [kip-in]'); xlabel('Curvature [1/in]');
197     legend("Location","Southeast"); xline(0,"HandleVisibility",'off'); yline(0,"HandleVisibility",'off');
198 end
199
200 %% FUNCTION Adds in Crushing and Yielding of Steel
201 function [scat1, scat2] = addYield(~)
202     fy = 65.9;
203     ecu = -0.003;
204     load('./AnalysisResults/ConcFib2_SS.txt');
205     load('./AnalysisResults/SteelFib1_SS.txt');
206     load('./AnalysisResults/MK.txt');
207     [~, yield] = min(abs(SteelFib1_SS(:,2) - fy));
208     [~, crush] = min(abs(ConcFib2_SS(:,3) - ecu));
209
210     scat1 = plot(MK(crush,3), MK(crush,1),'ko','MarkerSize',10,'LineWidth',1.5,'HandleVisibility','off');
211     scat2 = plot(MK(yield,3), MK(yield,1),'kd','MarkerSize',10,'LineWidth',1.5,'HandleVisibility','off');
212 end
213
214 %% FUNCTION Plot Strain Profile
215 function [] = plotStrainProfile(H, K)
216     close;
217     figure(4); set(gcf,'DefaultAxesFontSize', 10)
218     load('./AnalysisResults/MK.txt');
219     sectionCoord = linspace(-H/2,H/2,100);
220     plotYLim = [0,0];
221     for i = 1:length(K)
222         subplot(1,length(K),i); hold on; box on
223         [~, indK] = min(abs(MK(:,3) - K(i)));
224         eps = MK(indK,2) - sectionCoord*K(i);
225         plot(sectionCoord,eps,'LineWidth',1.5,'Color','k')
226         plot(sectionCoord,zeros(size(sectionCoord)),'b-','LineWidth',2);
227         plot([sectionCoord(1),sectionCoord(1)], [0, eps(1)], 'LineWidth',1.5,'Color','k')
228         plot([sectionCoord(end),sectionCoord(end)], [0, eps(end)], 'LineWidth',1.5,'Color','k')

```

```

229     yLim = get(gca,'yLim');
230     if yLim(1) < plotYLim(1)
231         plotYLim(1) = yLim(1);
232     end
233     if yLim(2) > plotYLim(2)
234         plotYLim(2) = yLim(2);
235     end
236     [~,indNA] = min(abs(eps - 0));
237     depthNA = H/2 - sectionCoord(indNA);
238     plot([sectionCoord(indNA),sectionCoord(end)],[0,0],'r-','LineWidth',2);
239     title(['NA = ' + num2str(depthNA,3)],'FontSize',12)
240 end
241 figure(4)
242 for i = 1:length(K)
243     subplot(1,length(K),i)
244     set(gca,'yLim',plotYLim)
245     xline(0);
246 end
247 end
248
249 %% FUNCTION Plot Axial Strain Curvature
250 function plt = plotEoK(displayName, titleName)
251     arguments
252         displayName = 'Axial Strain Response';
253         titleName = 'Axial Strain Response';
254     end
255     figure(2); hold on;
256     load('./AnalysisResults/MK.txt');
257     plt = plot(MK(:,3),MK(:,2),'LineWidth',2,'DisplayName',displayName);
258     grid on; box on;
259     title(titleName); ylabel('Strain [-]'); xlabel('Curvature [1/in]'); legend('Location','southeast');
260     xline(0,'HandleVisibility','off'); yline(0,'HandleVisibility','off');
261 end
262 %% FUNCTION Get X. Li's
263 function [K,M] = getXLisheet(sheet, range)
264     opts = spreadsheetImportOptions("NumVariables", 5);
265     opts.Sheet = sheet;
266     opts.DataRange = range;
267     opts.VariableNames = ["K", "", "", "", "M"];
268     opts.SelectedVariableNames = ["K", "M"];
269     opts.VariableTypes = ["double", "char", "char", "char", "double"];
270     tbl = readtable("C:\Users\Louis Lin\Workspace\Academic\UCSD\SE 201B\HW\HW3\files\XLi Units 1 and 2.xlsx", opts, "UseExcel", false);
271     K = tbl.K;
272     M = tbl.M;
273 end
274 %% FUNCTION Plot PM Diagram
275 function plt = PlotPM(figNum, displayName)
276     load 'AnalysisResults/PM_Results.txt';
277     figure(figNum); hold on;
278     plt = plot(PM_Results(:,2),PM_Results(:,1),'LineWidth',2,'DisplayName',displayName);
279     grid on; box on; legend();
280     xlabel('Moment [kip-in]')
281     ylabel('Axial load [lbf]')
282     title('PM Interaction Diagram')
283     set(gcf,'Position',[0,0,600,500])
284 end
285 %% FUNCTION Plot PMM Diagram

```

```

286 function plotPMM(figNum)
287     name='AnalysisResults/PM';
288
289     numFiles = 21;
290     for iFile = 1:numFiles
291         fileLoad = [name num2str(iFile) '.txt'];
292         mp{iFile} = load(fileLoad);
293     end
294
295     figure(figNum)
296     for iFile = 1:21
297         if iFile == 1
298             h1 = plot3(mp{iFile}(:,11),mp{iFile}(:,12),mp{iFile}(:,1),'b','LineWidth',2);hold on
299         else
300             plot3(mp{iFile}(:,11),mp{iFile}(:,12),mp{iFile}(:,1),'b','LineWidth',2);hold on
301         end
302     end
303     for ii = 1:size(mp{iFile}(:,11),1)
304         for iFile = 1:20
305             plot3(...
306                 [mp{iFile}(ii,11) mp{iFile+1}(ii,11)], ...
307                 [mp{iFile}(ii,12) mp{iFile+1}(ii,12)],...
308                 [mp{iFile}(ii,1) mp{iFile+1}(ii,1)],...
309                 'r','LineWidth',0.5);hold on
310         end
311     end
312
313     grid on
314     box on
315
316     title('PMM Interaction Diagram')
317     xlabel('My [kip-in]')
318     ylabel('Mz [kip-in]')
319     zlabel('Axial Load [lbf]')
320     view([120 15]);
321 end
322 %% FUNCTION Print Section
323 function printSectionTag(tag, name)
324     secDefFilePath = './Model/modelData.txt';
325     grid off;
326     figNum = 3;
327     secTag = tag;
328     camroll(90)
329     fibColor = [1 0 0 1 0.5; 2 1 0 0 0.5; 3 0 0 0 1];
330     plot_fiberSection(secDefFilePath, secTag, figNum, fibColor)
331     camroll(90)
332     title(['Case (a.' + secTag + ')']);
333     ylabel('Y [in]');
334     zlabel('Z [in]');
335 end

```