

# 橋梁檢測報表

臺灣希望創新團隊



## 橋樑指定部位影像拍攝

## 蝴蝶橋全貌

檢測項目	位置描述	無人機GPS座標	D	E	R	U	損壞位置	劣質類型	損壞原因
蝴蝶橋全貌	22.8915365,120.6393979	22.8915048,120.63939	3	2	3	3	墩體	混凝土裂縫	剪力
建議維修工法							數量單位	單價	備註
裂縫修補							20	公尺	0.4MM*1M
檢測照片									
拍攝日期									
2020-12-29 14:15:14									





# 橋樑指定部位影像辨識