

# 橋梁檢測報表

臺灣希望創新團隊



## 橋樑指定部位影像拍攝


## 蝴蝶橋全貌


檢測項目	位置描述	無人機GPS座標	D	E	R	U	損壞位置	劣質類型	損壞原因
蝴蝶橋全貌	22.8915365,120.6393979	22.8915048,120.63939	3	2	3	3	墩體	混凝土裂縫	剪力
建議維修工法							數量單位	單價	備註
裂縫修補							20	公尺	0.4MM*1M
檢測照片									
拍攝日期									
2020-12-29 14:15:14									





# 梁下螺栓

檢測項目	位置描述	無人機GPS座標	D	E	R	U	損壞位置	劣質類型	損壞原因
梁下螺栓	22.8917187,120.6394184	22.8914647,120.6393962	3	2	3	3	墩體	混凝土裂縫	剪力
建議維修工法							數量單位	單價	備註
裂縫修補							20	公尺	0.4MM*1M
檢測照片									
拍攝日期									
2020-12-29 14:14:18									


檢測項目	位置描述	無人機GPS座標	D	E	R	U	損壞位置	劣質類型	損壞原因
梁下螺栓	22.8915365,120.6393979	22.8915048,120.63939	3	2	3	3	墩體	混凝土裂縫	剪力
建議維修工法							數量單位	單價	備註
裂縫修補							20	公尺	0.4MM*1M
檢測照片									
拍攝日期									
2020-12-29 14:15:14									



檢測項目	位置描述	無人機GPS座標	D	E	R	U	損壞位置	劣質類型	損壞原因
梁下螺栓	22.8912698,120.6395389	22.8909994,120.6398093	3	2	3	3	墩體	混凝土裂縫	剪力
建議維修工法							數量單位	單價	備註
裂縫修補							20	公尺	0.4MM*1M
檢測照片									
拍攝日期									
2020-12-29 14:16:44									

橋墩帽樑下方

同一個支承2個面(之一)

檢測項目	位置描述	無人機GPS座標	D	E	R	U	損壞位置	劣質類型	損壞原因
同一個支承2個面(之一)	22.8915495,120.6393989	22.8915034,120.6393916	3	2	3	3	墩體	混凝土裂縫	剪力
建議維修工法							數量單位	單價	備註
裂縫修補							20	公尺	0.4MM*1M
檢測照片									
拍攝日期									
2020-12-29 14:14:51									




檢測項目	位置描述	無人機GPS座標	D	E	R	U	損壞位置	劣質類型	損壞原因
同一個支承2個面(之一)	22.8916683,120.6395871	22.8917962,120.6395247	3	2	3	3	墩體	混凝土裂縫	剪力
建議維修工法							數量單位	單價	備註
裂縫修補							20	公尺	0.4MM*1M
檢測照片									
拍攝日期									
2020-12-29 14:16:22									

檢測項目	位置描述	無人機GPS座標	D	E	R	U	損壞位置	劣質類型	損壞原因
同一個支承2個面(之一)	22.8912698,120.6395389	22.8910435,120.639527	3	2	3	3	墩體	混凝土裂縫	剪力
建議維修工法							數量單位	單價	備註
裂縫修補							20	公尺	0.4MM*1M
檢測照片									
拍攝日期									
2020-12-29 14:16:39									





檢測項目	位置描述	無人機GPS座標	D	E	R	U	損壞位置	劣質類型	損壞原因
同一個支承2個面(之二)	22.8912698,120.6395389	22.8911204,120.639891	3	2	3	3	墩體	混凝土裂縫	剪力
建議維修工法							數量單位	單價	備註
裂縫修補							20	公尺	0.4MM*1M
檢測照片									
拍攝日期									
2020-12-29 14:16:46									


P21記號


檢測項目	位置描述	無人機GPS座標	D	E	R	U	損壞位置	劣質類型	損壞原因
P21記號	22.8913911,120.6394507	22.8913911,120.6393924	3	2	3	3	墩體	混凝土裂縫	剪力
建議維修工法							數量單位	單價	備註
裂縫修補							20	公尺	0.4MM*1M
檢測照片									
拍攝日期									
2020-12-29 14:15:45									




檢測項目	位置描述	無人機GPS座標	D	E	R	U	損壞位置		劣質類型	損壞原因
P21記號	22.8913837,120.6394231	22.8913865,120.6393965	3	2	3	3	墩體		混凝土裂縫	剪力
建議維修工法							數量單位	單價	備註	
裂縫修補							20	公尺	0.4MM*1M	
檢測照片										
拍攝日期										
2020-12-29 14:15:59										

## 梁下細部構件(之一)


檢測項目	位置描述	無人機GPS座標	D	E	R	U	損壞位置	劣質類型	損壞原因
梁下細部構件(之一)	22.8916524,120.6394036	22.8910034,120.6393124	3	2	3	3	墩體	混凝土裂縫	剪力
建議維修工法							數量單位	單價	備註
裂縫修補							20	公尺	0.4MM*1M
檢測照片									
拍攝日期									
2020-12-29 14:14:23									


檢測項目	位置描述	無人機GPS座標	D	E	R	U	損壞位置	劣質類型	損壞原因
梁下細部構件(之一)	22.8915976,120.6393907	22.8914949,120.6393763	3	2	3	3	墩體	混凝土裂縫	剪力
建議維修工法							數量單位	單價	備註
裂縫修補							20	公尺	0.4MM*1M
檢測照片									
拍攝日期									
2020-12-29 14:14:28									


檢測項目	位置描述	無人機GPS座標	D	E	R	U	損壞位置	劣質類型	損壞原因
梁下細部構件(之一)	22.8915701,120.6393940	22.8914914,120.6393829	3	2	3	3	墩體	混凝土裂縫	剪力
建議維修工法							數量單位	單價	備註
裂縫修補							20	公尺	0.4MM*1M
檢測照片									
拍攝日期									
2020-12-29 14:14:40									



## 梁下細部構件(之二)


檢測項目	位置描述	無人機GPS座標	D	E	R	U	損壞位置	劣質類型	損壞原因
梁下細部構件(之二)	22.8916253,120.6392245	22.8916295,120.6392247	3	2	3	3	墩體	混凝土裂縫	剪力
建議維修工法							數量單位	單價	備註
裂縫修補							20	公尺	0.4MM*1M
檢測照片									
拍攝日期									
2020-12-29 14:12:20									

檢測項目	位置描述	無人機GPS座標	D	E	R	U	損壞位置	劣質類型	損壞原因
梁下細部構件(之二)	22.8916253,120.6392243	22.8916366,120.6392241	3	2	3	3	墩體	混凝土裂縫	剪力
建議維修工法							數量單位	單價	備註
裂縫修補							20	公尺	0.4MM*1M
檢測照片									
拍攝日期									
2020-12-29 14:12:52									

檢測項目	位置描述	無人機GPS座標	D	E	R	U	損壞位置	劣質類型	損壞原因
梁下細部構件(之二)	22.8916256,120.6392243	22.891637,120.6392241	3	2	3	3	墩體	混凝土裂縫	剪力
建議維修工法							數量單位	單價	備註
裂縫修補							20	公尺	0.4MM*1M
檢測照片									
拍攝日期									
2020-12-29 14:12:58									



## 梁下細部構件(之三)

檢測項目	位置描述	無人機GPS座標	D	E	R	U	損壞位置	劣質類型	損壞原因
梁下細部構件(之三)	22.8916256,120.6392243	22.8916369,120.6392241	3	2	3	3	墩體	混凝土裂縫	剪力
建議維修工法							數量單位	單價	備註
裂縫修補							20	公尺	0.4MM*1M
檢測照片									
拍攝日期									
2020-12-29 14:13:23									






P22記號

檢測項目	位置描述	無人機GPS座標	D	E	R	U	損壞位置	劣質類型	損壞原因
P22記號	22.8913892,120.6394549	22.8913903,120.6393943	3	2	3	3	墩體	混凝土裂縫	剪力
建議維修工法							數量單位	單價	備註
裂縫修補							20	公尺	0.4MM*1M
檢測照片									
拍攝日期									
2020-12-29 14:15:44									



# 橋樑指定部位影像辨識

# 梁下螺栓


檢測項目	位置描述	無人機GPS座標	D	E	R	U	損壞位置	劣質類型	損壞原因
梁下螺栓	22.8916256,120.6392244	22.8916378,120.6392244	3	2	3	3	墩體	混凝土裂縫	剪力
建議維修工法							數量單位	單價	備註
裂縫修補							20	公尺	0.4MM*1M
檢測照片									
拍攝日期									
2020-12-29 14:11:36									

檢測項目	位置描述	無人機GPS座標	D	E	R	U	損壞位置	劣質類型	損壞原因
梁下螺栓	22.8916256,120.6392244	22.891638,120.6392244	3	2	3	3	墩體	混凝土裂縫	剪力
建議維修工法							數量單位	單價	備註
裂縫修補							20	公尺	0.4MM*1M
檢測照片									
拍攝日期									
2020-12-29 14:11:37									



檢測項目	位置描述	無人機GPS座標	D	E	R	U	損壞位置	劣質類型	損壞原因
梁下螺栓	22.8916256,120.6392244	22.8916379,120.6392244	3	2	3	3	墩體	混凝土裂縫	剪力
建議維修工法							數量單位	單價	備註
裂縫修補							20	公尺	0.4MM*1M
檢測照片									
拍攝日期									
2020-12-29 14:11:38									

# 橋墩墩柱

檢測項目	位置描述	無人機GPS座標	D	E	R	U	損壞位置	劣質類型	損壞原因
橋墩墩柱	22.8916256,120.6392244	22.8916378,120.6392244	3	2	3	3	墩體	混凝土裂縫	剪力
建議維修工法							數量單位	單價	備註
裂縫修補							20	公尺	0.4MM*1M
檢測照片									
拍攝日期									
2020-12-29 14:11:39									

支撑

檢測項目	位置描述	無人機GPS座標	D	E	R	U	損壞位置	劣質類型	損壞原因
支承	22.8916256,120.6392244	22.891638,120.6392244	3	2	3	3	墩體	混凝土裂縫	剪力
<b>建議維修工法</b>							<b>數量單位</b>	<b>單價</b>	<b>備註</b>
裂縫修補							20	公尺	0.4MM*1M
檢測照片									
拍攝日期									
2020-12-29 14:11:46									



P21記號

檢測項目	位置描述	無人機GPS座標	D	E	R	U	損壞位置	劣質類型	損壞原因
P21記號	22.8916256,120.6392243	22.8916369,120.6392241	3	2	3	3	墩體	混凝土裂縫	剪力
建議維修工法							數量單位	單價	備註
裂縫修補							20	公尺	0.4MM*1M
檢測照片									
拍攝日期									
2020-12-29 14:13:23									



## 梁下細部構件

檢測項目	位置描述	無人機GPS座標	D	E	R	U	損壞位置	劣質類型	損壞原因
梁下細部構件	22.8916256,120.6392243	22.891633,120.6392242	3	2	3	3	墩體	混凝土裂縫	剪力
建議維修工法							數量單位	單價	備註
裂縫修補							20	公尺	0.4MM*1M
檢測照片									
拍攝日期									
2020-12-29 14:14:03									

檢測項目	位置描述	無人機GPS座標	D	E	R	U	損壞位置	劣質類型	損壞原因
梁下細部構件	22.8917311,120.6392853	22.8915149,120.6394604	3	2	3	3	墩體	混凝土裂縫	剪力
建議維修工法							數量單位	單價	備註
裂縫修補							20	公尺	0.4MM*1M
檢測照片									
拍攝日期									
2020-12-29 14:14:13									





# 鋼骨結構鏽蝕污漬

檢測項目	位置描述	無人機GPS座標	D	E	R	U	損壞位置	劣質類型	損壞原因
鋼骨結構鏽蝕污漬	22.8916256,120.6392243	22.8916368,120.6392241	3	2	3	3	墩體	混凝土裂縫	剪力
建議維修工法							數量單位	單價	備註
裂縫修補							20	公尺	0.4MM*1M
檢測照片									
拍攝日期									
2020-12-29 14:13:33									



檢測項目	位置描述	無人機GPS座標	D	E	R	U	損壞位置	劣質類型	損壞原因
鋼骨結構鏽蝕污漬	22.8912698,120.6395389	22.8912638,120.6395375	3	2	3	3	墩體	混凝土裂縫	剪力
建議維修工法							數量單位	單價	備註
裂縫修補							20	公尺	0.4MM*1M
檢測照片									
拍攝日期									
2020-12-29 14:18:25									



檢測項目	位置描述	無人機GPS座標	D	E	R	U	損壞位置	劣質類型	損壞原因
橋墩柱鏽蝕污漬	22.8916256,120.6392244	22.8916304,120.6392244	3	2	3	3	墩體	混凝土裂縫	剪力
建議維修工法							數量單位	單價	備註
裂縫修補							20	公尺	0.4MM*1M
檢測照片									
拍攝日期									
2020-12-29 14:12:17									

檢測項目	位置描述	無人機GPS座標	D	E	R	U	損壞位置	劣質類型	損壞原因
橋墩柱鏽蝕污漬	22.8916253,120.6392245	22.8916297,120.6392247	3	2	3	3	墩體	混凝土裂縫	剪力
建議維修工法							數量單位	單價	備註
裂縫修補							20	公尺	0.4MM*1M
檢測照片									
拍攝日期									
2020-12-29 14:12:27									

兩條大樑、小梁

檢測項目	位置描述	無人機GPS座標	D	E	R	U	損壞位置	劣質類型	損壞原因
兩條大樑、小梁	22.8916256,120.6392244	22.8916301,120.6392244	3	2	3	3	墩體	混凝土裂縫	剪力
<b>建議維修工法</b>							<b>數量單位</b>	<b>單價</b>	<b>備註</b>
裂縫修補							20	公尺	0.4MM*1M
<b>檢測照片</b>									
<b>拍攝日期</b>									
2020-12-29 14:12:07									



