

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC

## 适航指令

### AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1995-Y012-03

修正案号：39-1474

一. 标题： 关于机身两侧 13-14 框间第 13 长桁的检查与修理或更换

二. 适用范围：

生产架次为88之前的所有民用航空用户的Y12 II (或 I )型飞机

三. 参考文件：

Y12-53-0059

四. 原因、措施和规定

根据某用户的信息反馈, 其Y12飞机机身两侧13-14框间13长桁与蒙皮、框、加强件的连接部位出现裂纹, 因此需对该部位进行检查及修理或更换。

对于飞行时数达2000小时的飞机, 必须按服务通告Y12-53-0059的要求对上述部位实施检查及修理或更换。对检查后没发现裂纹和损伤的飞机按每飞行1000小时的间隔检查一次, 若检查中发现裂纹, 仍按该通告的要求进行处理。

五. 生效日期：1995 年 9 月 15 日

六. 颁发日期：1995 年 9 月 12 日

七. 联系人： 成伟

沈阳航空器审定中心  
024-8293924