

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1990-B767-18

修正案号：39-0472

一. 标题： 检查襟翼/安定面位置组件的件号

二. 适用范围：

B2551、B2552、B2553、B2554、B2555、B2556

三. 参考文件：

A.FAA90-NM-183-AD 修正案 39-6759

B.波音电传:M-7240-90-2444 (1990年10月3日)

C.波音紧急服务通告:747-27A0099 (1990年5月31日)

四. 原因、措施和规定

为了保证襟翼/安定面位置组件(FSPM)的功能正确可靠，今要求如下：

A. 在本指令生效后三十天内，按照波音紧急服务通告767-27A0099对位于P50插件架上的三个FSPM插件板作一次检查，以判明所装件的件号是否正确。

B. 完成本指令可采用保证安全的替代办法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：1990年10月16日

六. 颁发日期：1990年10月10日

七. 联系人: 李经农
中国民航局华北适航处
4562342