

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1999-B400-01

修正案号：39-2682

一. 标题： 更换后机身燃油放油管组件

二. 适用范围：

序号RK-1至RK-92(含RK-92)的Raytheon飞机公司（早期为Beech）的400A型飞机。

三. 参考文件：

1.FAA AD99-21-08，修正案 39-11351；

2.Raytheon 服务通告 28-3076，1997 年 10 月颁发。

四. 原因、措施和规定

为防止燃油放油管组件磨擦引起放油管漏油，存在起火的危险，要求完成FAA AD99-21-08修正案39-11351所述的工作，除非已事先完成。

附:FAA AD99-21-08一份。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：1999 年 11 月 22 日

六. 颁发日期：1999 年 11 月 3 日

七. 联系人: 赵燕莉
民航中南管理局适航处
020-86122536