

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1995-340B-02

修正案号：39-1331

一. 标题： 检查/更换上翼的左右紧急出口梁

二. 适用范围：

SAAB 340B-324到341和347。

三. 参考文件：

Saab Aircraft AB 服务通告 SAAB 340-53-047。

四. 原因、措施和规定

已测位于上翼紧急出口, 序号为7253742-331/332的一组梁被安装, 这些梁的自由法兰(free flange of beams)中有原始的裂痕。

a) 此检查不得晚于即到的4000飞行小时检查。

b) 梁的更换必须根据SB SAAB 340-53-047中2. C. 段。

五. 生效日期：1995 年 1 月 5 日

六. 颁发日期：1995 年 1 月 4 日

七. 联系人： 阳小平

民航中南管理局适航处

(020) 6578901-2536