

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1996-MULT-05

修正案号：39-1563

一. 标题： 液压防火关断活头门(westland-sitec P/N E03000)

二. 适用范围：

适用于已执行空客22155改装或WESTLAND-SITEC服务通告E010WS-29-2且未执行空客25221改装或服务通告A320-29-1071的已安装了防火关断活门P/NE03000的所有A320、A321飞机。

三. 参考文件：

空客 AOT29-15,1995 年 5 月 30 日；空客服务通告 A320-29-1071；westland-sitec 服务通告 E010WS-29-2。

四. 原因、措施和规定

为了检测防火关断活门不能完全打开/关断。在本指令生效之日起，按空客公司1995年5月30日的AOT29-15的说明，在1995年11月30日前完成下列工作：在FS0V电动马达停止检查后对2个液压关断活门作一次性的功能测试(动态测试)。

五. 生效日期：1996 年 1 月 13 日

六. 颁发日期：1996 年 1 月 26 日

七. 联系人： 王力

民航西南管理局适航处  
5581466-2573