

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1998-MULT-17

修正案号：39-2207

一. 标题： 检查燃油箱搭铁带

二. 适用范围：

所有在中国注册的A310, A300-600飞机

三. 参考文件：

AIRBUS INDUSTRIE SB A310-28-2128

AIRBUS INDUSTRIE SB A310-28-2130

AIRBUS INDUSTRIE SB A300-28-6057

AIRBUS INDUSTRIE SB A300-28-6058

(或最新更改版次)

四. 原因、措施和规定

当进行定检时,发现燃油箱内搭铁带损坏(出现腐蚀、断裂或接触不良)将可能造成电火花的产生。

为了避免以上现象的发生,要求采取以下措施：

1. 按照空客服务通告A310-28-2128或A300-28-6057对燃油箱搭铁线进行检查。然后：

2. 按空客服务通告A310-28-2130或A300-28-6058改装燃油导管连接组件。

注释:对于改装号为11847的A310飞机或改装号为11848的A300-600飞机不需要做4.2段的工作。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：1998 年 5 月 13 日

六. 颁发日期：1998 年 5 月 11 日

七. 联系人： 李锐
民航西北管理局适航处
(029)8703021