

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1997-340B-08

修正案号：39-2085

一. 标题： 安装新改进的单向活门

二. 适用范围：

SAAB340B 序号240至430的飞机

三. 参考文件：

SAAB AB 服务通告 SAAB340-30-080 1997 年 11 月 21 日颁布  
SAD NO1-120

四. 原因、措施和规定

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

在SAAB340飞机进行单发试验时发现引气防冰系统中的单向活门故障，此故障是由活门的活板铰链破损所致。这种故障可能导致飞机在单发时引气防冰系统失效。

因此必须在1998年4月30日前安装改进型的单向活门。这种改进型活门已经生产出来并在服务通告SAAB340-30-069中介绍过。具体步骤参考1997年11月23日颁发的服务通告SAAB 340-30-080或其修改版。

五. 生效日期：1997 年 12 月 26 日

六. 颁发日期: 1997 年 12 月 25 日

七. 联系人: 郭奕柏  
民航华东管理局适航处  
62688899-26125