

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1992-B737-05

修正案号：39-0770

一. 标题： 改装导线束

二. 适用范围：

波音服务通告737-24-1077R2和737-24-1084R1内列出的波音737型飞机

三. 参考文件：

1.FAA AD 92-07-10 修正案 39-8206

2.波音服务通告 737-24-1077R2 1991年7月25日

3.波音服务通告 737-24-1084R1 1991年3月21日

四. 原因、措施和规定

为防止擦伤导线和导线的超载以及消除驾驶舱着火的可能，要求在本指令生效后的150天以内完成以下工作(事先已完成者除外)：

1. 按波音服务通告737-24-1077R2的要求改装导线束，并安装有护盖、可快卸的插座和螺帽板。

2. 按波音服务通告737-24-1084R1的要求在P6-2断电器板处用一根12号导线替换原有的小尺寸导线。

3. 完成本指令可采用能保证安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：1992年6月6日

六. 颁发日期: 1992 年 5 月 6 日

七. 联系人: 边振海
民航华北管理局适航处
4562158