

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2002-A300-02

修正案号：39-3720

一. 标题： 更换 PW4000 发动机滑油软管

二. 适用范围：

所有在中国注册的装有PW 4000发动机, 未完成改装12468或SB A300-79-6003的A300-600飞机。

三. 参考文件：

- 1.DGAC 适航指令 2002-173(B)
- 2.空客公司 SB A300-79-6003 或最新版

四. 原因、措施和规定

装在PW4000发动机上连接滑油压力传感器和滑油路的软管(P/N 113286)不具备所要求的防火性能。要求在2002年12月31日前，除非事先已完成，按SB A300-79-6003的规定替换双发的滑油软管（P/N 113286）。

五. 生效日期：2002 年 8 月 2 日

六. 颁发日期：2002 年 7 月 26 日

七. 联系人： 陈岳亭
民航西北管理局适航处

029 8703021