

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1986-B747-09

修正案号：39-0016

一. 标题： 对 JT9D-7J 发动机扩散机匣后凸边进行初始的和重复的涡流检查

二. 适用范围：
JT9D-7J发动机

三. 参考文件：
1.FAA 适航指令 86-11-04 AMENDMENT 39-5300
2.PW 服务通告 5591 第四次更改和 PW 服务通告 5670 或 FAA 批准等同的文件

四. 原因、措施和规定
为防止扩散机匣由裂纹引起的断裂, 应检查扩散机匣的后凸边。要求按PW1986年3月6日颁发的5591服务通告第四次更改, 或FAA批准等同的PW1986年3月6日颁发的5670服务通告进行。

五. 生效日期：1986 年 6 月 16 日

六. 颁发日期：1986 年 6 月 14 日

七. 联系人： 张红鹰
中国民航局适航司

4012233-8315