

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39) 颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1992-A310-07

修正案号：39-0909

一. 标题： 检查发动机吊舱的 9 号和 10 号肋之间的下吊架梁

二. 适用范围：  
A310-222型飞机

三. 参考文件：  
空中客车公司的服务通告 A310-54-2016

四. 原因、措施和规定

为防止发动机吊舱的9号和10号肋之间的下吊架梁出现裂纹，在本指令生效之日起的25000次飞行之内，对A310-222型飞机按照AIRBUS的服务通告A310-54-2016来检查左右发动机吊舱的9号和10号肋之间的下吊架梁。

(1) 如果发现裂纹，那么按照它的长度，参考上述服务通告来决定新的检查间隔和 / 或待修正。

(2) 如果没有发现裂纹，那么按照上述服务通告在上次检查之后的2500飞行间隔内进行重复检查。

五. 生效日期：1992 年 12 月 17 日

六. 颁发日期：1992 年 12 月 17 日

七. 联系人: 郭奕柏  
民航华东管理局适航处  
(021) 2687788-6120