

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2004-B777-05

修正案号：39-4399

一. 标题： 更换货舱操纵杆

二. 适用范围：

波音服务通告777-25-0191（2001年9月13日发布）上所列明的所有B777飞机。

三. 参考文件：

- 1、FAA AD 2004-05-26，修正案 39-13521，2004 年 3 月 3 日颁发；
- 2、波音服务通告 777-25-0191（2001 年 9 月 13 日发布）。

四. 原因、措施和规定

为防止动力驱动组件在地面货物处理过程中意外移动和由此可能造成的地面人员伤亡，要求完成以下工作，除非已事先完成：

- 1、在本指令生效18个月内，根据波音服务通告777-25-0191的实施指南（2001年9月13日发布）用新的操纵杆替换现有的货舱操纵杆。
- 2、从本指令生效之日起，任何人不得将件号为S283W602-1或S283W602-2的货舱操纵杆安装于任何飞机上。
- 3、完成本指令可采取能确保安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：2004 年 4 月 19 日

六. 颁发日期: 2004 年 4 月 12 日

七. 联系人: 钟颖芬
民航中南管理局适航处
020-86122503