

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2000-A300-01

修正案号：39-2765

一. 标题： 检查在 24 和第 25 桁条间左右侧的机身 47 隔框安装接头

二. 适用范围：

所有A300-600飞机

三. 参考文件：

DGAC AD 1999-515-298 (B)

AIRBUS INDUSTRIE A.O.T.A300-53A6123(或最新修订版)

四. 原因、措施和规定

在工作中发现A300飞机的47框处安装接头出现裂纹，试验验证A300-600飞机也会存在同类的问题。现要求依据空客A. O. T.

A300-53A6123的确定日期，在该日期之前完成以下工作：

对位于第24和25桁条左右侧的47隔框安装接头处进行高频涡流检查，如需进一步的 工作，则按空客A. O. T. A300-53A6123要求执行。

对所有的检查结果报本地区适航处和空客公司。

五. 生效日期：2000 年 2 月 9 日

六. 颁发日期：2000 年 1 月 27 日

七. 联系人： 李锐

民航西北管理局适航处  
029 8703021