

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1999-A320-07

修正案号：39-2529

一. 标题： 旅客门安全销涂润滑脂（ATA52）

二. 适用范围：

适用于1998年02月27日颁发的空客服务通告A320-52-1057R5中含盖的A320/A321所有型号，所有线号的飞机。完成了空客24389改装的新出厂的飞机可不执行本指令。

三. 参考文件：

空客 SB A320-52-1057R6（或以后经批准的修正）；
DGAC AD1999-148-130（B）。

四. 原因、措施和规定

由于组件和锁机构出现不正常，导致旅客门在打开时发生卡阻。在1998年02月27日颁发的空客服务通告A320-52-1057R5中已要求对杆作润滑，因此，在本指令规定的有效期内完成下列工作。

在2000年08月31日前，按空客服务通告A320-52-1057R6完成润滑工作。

五. 生效日期：1999 年 5 月 5 日

六. 颁发日期：1999 年 4 月 29 日

七. 联系人: 王 力
民航西南管理局适航处
028-5702573