

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1991-B737-07

修正案号：39-0576

一. 标题： 安装磁备用罗盘衬垫

二. 适用范围：

列于波音服务通告737-25-1266上的所有B737型飞机。

三. 参考文件：

1、FAA 适航指令 91-07-14，修正案 39-6952；

2、波音服务通告 737-25-1266，1990 年 7 月 26 日下发。

四. 原因、措施和规定

为防止高压电击对飞机驾驶舱人员的危害，应完成下列工作：

A、在本指令生效后120天内，除非已经完成，按照波音服务通告737-25-1266(1990年7月26日下发)的要求，安装一新的磁备用罗盘衬垫。

五. 生效日期：1991 年 4 月 29 日

六. 颁发日期：1991 年 4 月 22 日

七. 联系人： 张红鹰

民航总局航空器适航司  
4012233-8315