

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2003-TB20-01

修正案号：39-4140

一. 标题： 检查和修理俯仰平衡作动筒

二. 适用范围：

EADS SOCATA 生产的TB20飞机，序号为2042、2050、2056至2118、2123到2125和2144。

三. 参考文件：

- 1、DGAC AD 2003-286 (A)；
- 2、EADS SOCATA SB 10-135 (2003 年 4 月发布)。

四. 原因、措施和规定

在下一次100小时定检但最迟不超过2003年12月31日，按照EADS SOCATA SB 10-135(2003年4月发布)的要求检查俯仰平衡作动筒(pitch trim actuator)紧固密封圈；如果有必要，更换此部件。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：2003 年 9 月 5 日

六. 颁发日期：2003 年 9 月 3 日

七. 联系人： 杨 爽

民航西南管理局适航处  
85703667