

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2002-D328-03

修正案号：39-3620

一. 标题： 检查供油油箱内的电动燃油泵导线束和燃油管

二. 适用范围：

序号为3105至3204的DORNIER328-300型飞机。

三. 参考文件：

1) LBA AD 2002-050;

2) DORNIER 328J 服务通告 NO.SB-328J-24-120,2001 年 9 月 12 日发布。

四. 原因、措施和规定

发现左电动燃油泵的导线束磨擦到燃油管，要求在下一个A检前根据上述厂家服务通告中的说明完成对导线束和燃油管的检查，必要时完成对导线束和燃油管的改装。

五. 生效日期：2002 年 4 月 29 日

六. 颁发日期：2002 年 4 月 27 日

七. 联系人： 王冬晓

民航中南管理局适航处  
020-86128625