

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1989-B146-04

修正案号：39-0336

一. 标题： 检查发动机罩支承组件

二. 适用范围：

ALF-502R发动机

三. 参考文件：

ALF-502R 发动机维护手册

四. 原因、措施和规定

为防止发动机罩支承组件因产生裂纹而失效，必须完成以下工作：

1. 自本指令生效后一个月内，按ALF-502R发动机维护手册所规定的程序和使用标准，对发动机罩支承组件的燃油滤安装支架处、燃油流量传感仪支架处及燃油/滑油热交换器支架处进行检查。此后每400小时重复检查。

2. 如检查发现裂纹(无论是否在使用标准内)，均应尽快直接与发动机制造厂联系。如系普遍性质量问题，应提出索赔或索取改装方案。另外，检查结果应同时抄告民航局适航司。

五. 生效日期：1989年11月10日

六. 颁发日期：1989年11月10日

七. 联系人: 王春林  
中国民航局适航司  
4012233-8315