

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2001-A340-30

修正案号：39-3441

一. 标题： 检查停留刹车操作阀(PBOV)

二. 适用范围：

空客A340-211, 212, 213, 311, 312和313型的所有序号飞机，且装有MESSIER-BUGATT停留刹车操作阀 (PBOV), P/N A25315020-1, S/N H2180至H2331 (含)

阀门属于这个清单，但带有“V”或“VF+E”的阀门(这些阀门已经按MESSIER-BUGATTI SB A25315-32-057进行了修理)与本指令的要求无关

在完成本指令后，确保任何重新装到飞机上的停留刹车操作阀(PBOV)满足本指令的要求是营运人的责任。

三. 参考文件：

- 1、DAGC AD2001-516(B)
- 2、空客 SB A340-32A4176(或任何以后批准的版本)
- 3、MESSIER BUGATT SB A25315-32-057 (或任何以后批准的版本)

四. 原因、措施和规定

在本指令生效后7天内，除非已经完成，鉴别停留刹车操作阀(PBOV)，必要时，按照空客SB A340-32A4176采取纠正措施(检查、修理和/或更换)。

五. 生效日期: 2001 年 11 月 23 日

六. 颁发日期: 2001 年 11 月 21 日

七. 联系人: 邬纪召
民航华东管理局适航处
021-62688899-26120