

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1990-B757-07

修正案号：39-0481

一. 标题： 更换冲压空气涡轮释放作动筒

二. 适用范围：

装有ARKWIN INDUSTRIES INCORPORATED产品件号为1211233-005
序号为213至285冲压涡轮释放作动筒的所有757系列飞机

三. 参考文件：

FAA 适航指令 90-20-06 修正案 39-6748

四. 原因、措施和规定

为防止万一双发失效时由于冲压涡轮不能释放而损失液力，必须
完成下列工作(已事先完成除外)：

1. 自本指令生效之日起3000飞行小时之内，按1989年7月25日颁发的
ARKWIN INDUSTRIES INCORPORATED服务通告1211233-29-02更换冲
压涡轮释放作动筒。

2. 完成本指令可采用保持安全水准的替代办法或调整完成的时间，
但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：1990 年 11 月 10 日

六. 颁发日期：1990 年 11 月 6 日

七. 联系人: 程辉
中国民航局适航司
4012233-8315