

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1998-A340-10

修正案号：39-2192

一. 标题： 检查/更换发动机火警和过热安全接头

二. 适用范围：

适合于还没有完成AIRBUS INDUSTRIE 改装号46144或SB  
A340-26-4022的所有A340系列飞机

三. 参考文件：

1.DGAC 颁发的 AD98-C66-087(B)

2.AIRBUS INDUSTRIE SB A340-26-4021(或以后批准的任何修订  
版)

3.AIRBUS INDUSTRIE SB A340-26-4022(或以后批准的任何修订  
版)

四. 原因、措施和规定

在本适航指令生效后，除非事先已经完成，必须完成下列工作：

1. 在本指令生效后500飞行小时内并且在本指令四.2完成以前，在  
每次拆下发动机时：确信位于4号吊舱区域内接头3821VC和3832VC是按  
SB A340-26-4021中流程图(图1)规定的要求正确连接的；

2. 在本指令生效后30个月内，按照SB A340-26-4022的规定更换位  
于4号吊舱区域内3832VC-A电气接头；

注：完成SB A340-26-4022后不再需要检查本指令四.1段要求的4号  
吊舱区域。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：1998 年 4 月 28 日

六. 颁发日期：1998 年 4 月 22 日

七. 联系人： 何正华  
民航华东管理局适航处  
02162688899-26120