

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2003-MULT-11R1

修正案号：39-4001

一. 标题：座舱增压控制系统

二. 适用范围：

所有未完成No. 12340或12556改装或未完成SBA310-21-2059R1或A300-21-6045R1的空客A310和A300型飞机。

本指令不涉及未完成空客改装No. 3881的A310飞机

三. 参考文件：

1.DGAC 适航指令 2002-626(B)

2.空客公司 SB A310-21-2059R1

A300-21-6045R1 或修订版

3.CAD2003-MULT-11

四. 原因、措施和规定

本适航指令替代 CAD2003-MULT-11，39-3960

有数家用户反映在机身39框的座舱压力调节系统的(out flow vavle)活门故障,而这种故障可能导致座舱迅速释压。本指令要求在2003年12月31日前按SB A310-21-2059R1或A300-21-6045R1的规定和要求对相关区域进行改装。

五. 生效日期：2003 年 4 月 10 日

六. 颁发日期: 2003 年 4 月 4 日

七. 联系人: 李锐
民航西北管理局适航处
029 8703021