

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1986-SD36-01

修正案号：39-0014

一. 标题： 检查肖特 3-60 飞机前起落架主套筒

二. 适用范围：

肖特3-60飞机

三. 参考文件：

1.美国联邦航空局(FAA)适航指令 86-10-07

2.英国肖特公司(SHORT BROTHERS,LTD.)

服务通告 SD360-32-19

3.英国道奇·罗托公司(DOWTY ROTOL)

服务通告 32-26SD

四. 原因、措施和规定

1.为防止前起落架主套筒因铸造缺陷而产生裂纹,须对主套筒进行检查,发现故障即应修理。

2. 检查部位在前起落架主套筒的枢轴与转弯作动筒安装凸台之间(参见DOWTY ROTOL公司服务通告32-26SD图1)。

3. 要求各单位,按DOWTY ROTOL公司服务通告32-26SD提出的检查方法,在收到本指令7天内完成对检查部位的目视检查;并在90天内完成涡流探伤检查。

五. 生效日期：1986 年 6 月 17 日

六. 颁发日期: 1986 年 6 月 17 日

七. 联系人: 王春林
中国民航局适航司
4012233-8315