

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1997-A320-14

修正案号：39-2037

一. 标题： 更换厕所冲水活门

二. 适用范围：

装有件号为 PN 15800-348 Rev.C 的 Monogram 冲水活门,并且未执行空客26145号改装或空客服务通告A320-38-1049的所有A320、A321和A319飞机。

三. 参考文件：

DGAC 适航指令 97-269-103(B),1997年9月24日;
空客服务通告 A320-38-1049。

四. 原因、措施和规定

件号为 PN 15800-348 Rev.C 的 Monogram 冲水活门可能会使厕所马桶溢水,这样,当飞机前倾时,会导致航空电子计算机溅水。

为防止这种情况发生,除非已经完成,要求你们必须在1998年10月4日之前,按照空客服务通告A320-38-1049更换飞机厕所中的 Monogram 冲水活门(件号为 PN 15800-348 Rev.C)。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间,但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：1997年11月4日

六. 颁发日期: 1997 年 10 月 28 日

七. 联系人: 李小虎
民航西南管理局适航处
(028) 5703665