

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1987-B737-01

修正案号：39-0071

一. 标题： 机翼油箱盖板的改装

二. 适用范围：
所有B737-200飞机

三. 参考文件：
FAA 适航指令 87-02-07 修正案 39-5506

四. 原因、措施和规定
为防止发动机风扇等低能部位损坏时有碎片飞出，打伤机翼，造成油箱渗漏，用户需在要求的时间内，进行下述改装：
将紧靠发动机的内外两块油箱工作盖板(每架飞机四块)拆下，换上厚度为0.140英寸、材料为2024-T3的防撞阻燃盖板。

五. 生效日期：1987年2月9日

六. 颁发日期：1987年2月6日

七. 联系人： 陈南玲
中国民航局适航司
4012233-8315