

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1987-SD36-07

修正案号：39-0126

一. 标题： 防止燃油渗入客舱

二. 适用范围：
在中国注册的所有肖特360飞机

三. 参考文件：
1.FAA 适航指令:87-17-08 修正案 39-5712
2.肖特公司服务通告:SD360-53-22R1(1986 年 4 月颁发)

四. 原因、措施和规定
为确保燃油放泄活门失效后，燃油不致于渗漏到客舱内引起火灾，应在规定的期限内，按SD360-53-22R1服务通告的施工要求，对机身顶部蒙皮进行封严处理。
自生效之日起90天内完成。

五. 生效日期：1987 年 9 月 22 日

六. 颁发日期：1987 年 9 月 10 日

七. 联系人： 王春林
中国民航局适航司
4012233-8315