

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2001-TB20-003

修正案号：39-3346

一. 标题： 检查前轮叉

二. 适用范围：

SOCATA公司从1999年1月1日至2001年2月28日提供的前轮叉备件。

三. 参考文件：

1.DGAC 适航指令 2001-305(A)；

2.SOCATA TB 服务通告 BS 10-120-32(2001 年 6 月发布)或其以后的修订。

四. 原因、措施和规定

由于一批作为备件提供的前轮叉出现裂纹，因此，自本指令生效起，完成本指令所附的DGAC适航指令2001-305(A)要求的工作。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：2001 年 9 月 3 日

六. 颁发日期：2001 年 8 月 29 日

七. 联系人： 赵 阳

民航西南管理局适航处
028-5703667