

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1987-MD82-07

修正案号：39-0117

一. 标题： 检查 MD82 飞机主起落架轴螺帽固定环组件

二. 适用范围：

机身号909到1208

即上海2101、2102号飞机

三. 参考文件：

1.FAA 适航指令 87-17-03AMENDMENT39-5704

2.麦道公司紧急服务通告 A32-206 第一次更改 1986 年 7 月 18 日

四. 原因、措施和规定

为了防止主起落架的轮组件与机身分离的可能性，在本指令生效后六个月内，按紧急服务通告A32-206第一次更改的具体要求，检查主起落架轴螺帽固定环组件。若发现此组件安装不合适，必须在下次飞行前更换固定环组件。

五. 生效日期：1987 年 9 月 13 日

六. 颁发日期：1987 年 9 月 2 日

七. 联系人： 李丽琪

中国民航局适航司

4012233-8315