

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1995-Y007-02

修正案号：39-1513

一. 标题： 检查发动机油门钢索

二. 适用范围：

武汉凌云飞机维修工程公司D检或翻修的所有Y7系列飞机

三. 参考文件：

无

四. 原因、措施和规定

一架Y7飞机已发现因D检时装配不当，造成油门钢索在5-6号框下部滑轮处油门钢索与滑轮限动销相磨，限动销磨断两处油门钢索49根磨断47根的事件。为确保飞机飞行安全，本指令要求必须完成以下工作（除非事先已完成）：

自本指令生效之日起七天之内，检查适用范围内的Y7飞机发动机油门钢索装配以及磨损情况。如发现有异常情况，在下次飞行前排除。

五. 生效日期：1995 年 11 月 22 日

六. 颁发日期：1995 年 11 月 20 日

七. 联系人： 程晋萍

民航总局航空器适航司  
(010) 4012233-8962