

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2001-A332-01

修正案号：39-3079

一. 标题： 目视检查机身主段 5295 裂纹

二. 适用范围：

本指令适用于完成改装No. 07 22907，有5000使用小时的AS332C、C1、L、L1、L2型直升机。

三. 参考文件：

1. DGAC AD2000-462-076 (A)，颁发日期 2000 年 12 月 13 日；
2. 欧洲直升机紧急电传 AS332 No.53.01.28。

四. 原因、措施和规定

由于发现机身主段5295右侧有裂纹。必须尽快执行下列要求：

(1) 在本指令生效之日起50飞行小时内，按欧洲直升机紧急电传 AS332 No. 53. 01. 28第CC段的要求，目视检查机身主段5295的两侧是否有裂纹。

(2) 如果发现裂纹，必须停止飞行。

(3) 如果没发现裂纹，继续飞行。

完成本指令可采取能确保安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航部门的批准。

五. 生效日期：2001 年 1 月 9 日

六. 颁发日期: 2001 年 1 月 9 日

七. 联系人: 祝海鹰
民航中南管理局适航处
020-86122536