

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1999-B737-18

修正案号：39-2601

一. 标题： 检查燃油滤盖的连接件

二. 适用范围：

在中华人民共和国注册的、装有CFM56-3/-3B/-3C型涡轮风扇发动机的所有波音737-300/-400/-500系列飞机

三. 参考文件：

1. DGAC AD 1999-245(B) 1999年6月16日
2. 服务通告 CFM56-3/-3B/-3C No.73-126 1998年8月7日
3. CFMI AOW No.277/97 1997年12月12日
4. CFMI AOW 97CFM56-5-22 1997年12月12日

四. 原因、措施和规定

为防止由于过力矩安装燃油滤盖的螺栓使钢丝螺套松动而造成飞行中燃油严重泄漏，要求完成下述工作，已完成者除外：

A. 本指令生效后的最近一个A检周期内，完成服务通告CFM56-3 No. 73-126或其最近版所规定的工作。对已按CFMI AOW No. 277/97或CFMI AOW 97CFM 56-5-22的规定检查过的燃油泵无需进行新的检查。

注：每次打开燃油滤盖时，必须严格遵守飞机维护手册(AMM)规定的程序。

B. 完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期: 1999 年 7 月 8 日

六. 颁发日期: 1999 年 7 月 8 日

七. 联系人: 邵仁明  
民航华北管理局适航处  
010-64592341