

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1989-B146-01

修正案号：39-0314

一. 标题： 更换襟翼电子控制组件

二. 适用范围：

制造厂编号NO. E1002及以后的BAe146-100和100A系列，装有676801003、676801005和676801006襟翼电子控制组件的所有飞机。

三. 参考文件：

英宇航公司 1989 年 4 月 27 日发的 NO.HCM70420A 改装服务通告，Dowty Rotol 服务通告 146-27-75、飞机维护手册 27-50-00 和 27-50-17。

四. 原因、措施和规定

本指令是要求完成的改装，它为了解决如下问题：

1. 在长时间遇冷条件下，由于起动慢而导致虚假警告。
2. 增加在飞行中不得拆装的警告。
3. 减少计算机对闪电灵敏度，使之达到可接受水平。

为此，英国民航局批准为强制改装(批准号:DAI/1011/55)，需要用改装过的676801007襟翼电子控制组件(E. C. U)代替676801003、676801005和676801006，并按英宇航NO. HCM70420A改装服务通告、Dowty Rotol服务通告146-27-75规定内容和要求实施。

五. 生效日期：1989 年 9 月 15 日

六. 颁发日期: 1989 年 9 月 5 日

七. 联系人: 刘加祯  
中国民航局适航司  
4012233-8315