

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2002-D328-01

修正案号：39-3538

一. 标题： 检查起落架螺栓

二. 适用范围：

自新算起，累计飞行时间超过4000飞行小时或24个月，序号为3105到3200的DORNIER 328-300飞机。

三. 参考文件：

1) LBA AD2002-015；

2) 2001 年 12 月 3 日颁发的 DORNIER 328J 服务通告 SB-328J-32-147。

四. 原因、措施和规定

由于收到几起营运人关于起落架紧固螺栓锈蚀的报告，要求在下次飞行前目视检查起落架紧固螺栓没丢失，螺栓外部无锈蚀。并在下个A检将螺栓拆下，目视检查锈蚀情况，将有锈蚀的螺栓换下。

五. 生效日期：2002 年 2 月 2 日

六. 颁发日期：2002 年 1 月 31 日

七. 联系人： 祝海鹰  
民航中南管理局适航处

020-86122536