

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1998-MULT-55

修正案号：39-2384

一. 标题： 改装 DOWTY 公司的空气冲压涡轮

二. 适用范围：

装有以下DOWTY公司件号空气冲压涡轮的A310/A300-600飞机：

RAT 16C 100 VG, RAT 16C 103 VG, RAT 16C 109 VG,

RAT 16C 101 VG, RAT 16C 105 VG, RAT 16C 110 VG。

三. 参考文件：

1.DGAC 适航指令 98-448-262(B)

2.AIRBUS INDUSTRIE SB A310-29-2078

3.AIRBUS INDUSTRIE SB A310-29-6039

(或以后的最新修改版)

四. 原因、措施和规定

为预防在锁定冲压涡轮的连杆上的腐蚀和/或对其的不正常装配，导致在空中放出冲压涡轮后出现与其相连的液压泵工作的故障，要求完成以下工作：

在2002年12月31日前，按空客SB A310-29-2078或A300-29-6039(改装号11206)对冲压涡轮进行改装和再次确认。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期: 1998 年 12 月 24 日

六. 颁发日期: 1998 年 12 月 17 日

七. 联系人: 陈岳亭
民航西北管理局适航处
029-8701081