

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1996-B757-09

修正案号：39-1767

一. 标题： 更换 RB211 发动机低压燃油管组件

二. 适用范围：

S/N.31292之前的所有R-R RB211-534E4和RB211-535E4-B涡轮风扇发动机

三. 参考文件：

1.FAA AD 96-13-04

2.R-R SB RB211-73-B048 R1(94.7.22)

四. 原因、措施和规定

为防止燃油系统渗漏从而引起燃油快速扩散和发动机起火，必须完成下列工作：

a. 本指令生效后10个月内按R-R SB RB211-73-B048 (94. 7. 22) 第一次修正的要求，用带有卡子经设计改进过柔性低压燃油管替换目前使用的低压燃油硬管组件。

b. 采用任何等效的方法或调整完成时间均须经中国适航部门认可。

注：如欲考虑等效的方法，可向FAA的发动机鉴定办公室(ENGINE CERTIFICATION OFFICE)索取有关信息。

联系人：Mr.Daniel Kerman

联系电话：(617)238-7130

传真：(617)238-7199

C. 异地完成该指令所需的特许飞行证，按照CCAR 21部的有关规定执行。

d. 本指令要求依照的R-R服务通告有效页如下：

通告号	有效页	修订版次	颁发日期
RB211-73-B048	1-6	1	94. 7. 22
	7-8	original	94. 6. 3
	9-12	1	94. 7. 22
补充(Supplement)	1	1	94. 7. 22
总页数	13		

五. 生效日期：1996 年 11 月 14 日

六. 颁发日期：1996 年 11 月 14 日

七. 联系人： 王坚
民航西南管理局适航处
(028)5702572